



| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| - | | - | | - | |
| Nr rewizji | Data | Treść rewizji | | Projektant | Sprawdzający |
| Nazwa inwestycji: Kanał rewizyjny na torze 171 | | | | | |
| Adres inwestycji: 80-716 Gdańsk, ul. Michałki 25 | | | | | |
| Obiekt: Instalacja 6100 | | | | | |
| Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny | | | | | |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | | Specj. uprawnień | Nr ewid. upr. | Data |
| Projektant: | mgr inż. Adam Bujak | | instalacyjna | POM/0219/PWOS/10 | 2016-03-14 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Bartłomiej Kruk | | instalacyjna | POM/0047/POOS/11 | 2016-03-14 |
| PPW "PROMEX SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA 80-290 Gdańsk, ul. W. Reymonta 11 tel.: 0-58 5202716, fax: 0-58 3412520 www.promex.com.pl | | | Nr arch. dok. | 32492 | |
| PROMEX | | | Nr projektu | Obiekt | Kod branży |
| | | | 0183 | 6100 | 70 |
| | | | Nr dok. | Strona | Stron |
| | | | 003 | 1 | 1 |
| | | | Nr rewizji | 1:250 | |
| | | | 0 | | |
| Dokumentacja techniczna Grupy LOTOS S.A. | | | | | |
| Nr arch. dokumentacji | | Numer dokumentu | | Strona | Stron |
| 32492 | | 6100DR20025 | | 1 | 1 |
| | | | | Nr rewizji | |
| | | | | 0 | |